

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 089/2026

Processo 084/2026

**Objeto:** Verificação da recomposição do pavimento asfáltico após intervenções na rede de água e/ou esgoto.

Em 16 de março de 2026, a equipe de fiscalização da ARMPF realizou vistoria nos reparos executados no pavimento asfáltico em decorrência de intervenções realizadas pela Concessionária BRK Ambiental na rede de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.

Conforme registrado no Termo de Vistoria nº 039/2026, foram identificados 18 (dezoito) pontos com inadequações na recomposição do pavimento asfáltico, relacionados a seguir:

| Qtd. | Logradouro                                                |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | Av. Álvaro de G. Valeriani, 199                           |
| 2    | Av. Álvaro de G. Valeriani, 611                           |
| 3    | Av. Álvaro de G. Valeriani, 795                           |
| 4    | Cruzamento Av. Álvaro de Góes Valeriani x Rua José Simões |
| 5    | PV - Av. Álvaro de Góes Valeriani, 560                    |
| 6    | Rua Francisco da Rocha Cupido, 244                        |
| 7    | Rua Francisco da Rocha Cupido, 307                        |
| 8    | Rua Miguel Libertucci, 75                                 |
| 9    | Rua Miguel Libertucci, 123                                |
| 10   | Rua Miguel Libertucci, 153                                |
| 11   | Rua Miguel Libertucci, 53                                 |
| 12   | Rod. Sírío Ignátios, 1825                                 |
| 13   | Rod. Sírío Ignátios, 1805                                 |
| 14   | Rod. Sírío Ignátios, 1605                                 |
| 15   | Rod. Sírío Ignátios, 1515                                 |
| 16   | PV – Rua Júlio de O. Dorta x Rua Hans Beran               |
| 17   | Rua Francisco Denuncci, 246                               |
| 18   | Rua Francisco Denuncci, 304                               |

Tabela 1 – Pontos com não conformidades identificadas na recomposição do pavimento.

Em razão das Não Conformidades (NCs) constatadas, foi lavrado o Termo de Notificação nº 034/2026, por meio do qual a Concessionária BRK Ambiental foi formalmente notificada para promover os reparos necessários à adequada recomposição do pavimento asfáltico, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em conformidade com as disposições do Contrato de Concessão.

Posteriormente, a Concessionária apresentou o Ofício nº OF-092-26-RS, por meio do qual comprova a adequação de 09 (nove) pontos. Além da comprovação, a Concessionária solicitou dilação do prazo para a execução das correções das demais Não Conformidades identificadas. Considerando que as Não Conformidades não comprometem a continuidade ou a segurança da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, a equipe de fiscalização da ARMPF deferiu o pedido de prorrogação.

Posteriormente, a Concessionária protocolou o Ofício nº OF-110/26-RS, no qual informa que a Não Conformidade nº 7 não é de sua responsabilidade. Quanto às demais Não Conformidades, apresentou documentação comprobatória da conclusão dos serviços de recomposição do pavimento.

Em vistoria de verificação realizada posteriormente, a equipe de fiscalização da ARMPF constatou *in loco* que os reparos foram executados de forma satisfatória, encontrando-se em conformidade com as exigências estabelecidas.

### **Conclusão**

Após análise da documentação apresentada e da vistoria de verificação realizada pela equipe técnica da ARMPF, conclui-se que a Concessionária BRK Ambiental promoveu a regularização de 17 (dezessete) das 18 (dezoito) Não Conformidades apontadas no Termo de Vistoria nº 039/2026.

Em relação à Não Conformidade nº 7, a Concessionária informou que o ponto indicado não é sua responsabilidade, por não se tratar de intervenção realizada por ela. Considerando a regularização dos demais pontos notificados, entende-se que o objeto da fiscalização foi atendido.

Porto Ferreira, 23 de julho de 2026.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonezi** – Analista Regulador