

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 032/2026

Processo 035/2026

Conserto de vazamento de água tratada

No dia 05 de março de 2026 a equipe de fiscalização da ARMPF realizou vistoria no Cruzamento das Ruas Mathias Cardoso x Rua São Sebastião - Centro, ocasião em que constatou vazamento de água.

Em razão da constatação, foi emitido o Termo de Notificação nº 029/2026, notificando a Concessionária BRK Ambiental para adequação do vazamento detectado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme disposto no Anexo I do 3º Termo aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

A Concessionária BRK Ambiental juntou aos autos o Ofício OF-057/26-RS, no qual informou que o vazamento de água ocorreu na adutora de água bruta de 250 mm. Além disso, comprovou a adequação do vazamento através de foto. A fiscalização da ARMPF constatou in-loco a adequação do local.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a Concessionária BRK Ambiental atendeu integralmente às determinações estabelecidas no Termo de Notificação nº 029/2026, promovendo a correção do vazamento de água no prazo regulamentar. Dessa forma, a não conformidade constatada encontra-se devidamente sanada dentro do prazo previsto no anexo I do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

É o relatório.

Porto Ferreira, 26 de março de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador