

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 073/2026

Processo 088/2026

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada

Em decorrência de reclamação apresentada por usuário acerca de possível baixa pressão no abastecimento de água tratada, a equipe de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF realizou vistoria técnica no imóvel localizado à Rua Alfredo Antonini, nº 400 – Bairro Cristo, no dia 28 de maio de 2026, com a finalidade de averiguar as condições de pressão disponibilizadas pela rede pública de abastecimento.

Conforme registrado no Termo de Vistoria nº 085/2026, durante a fiscalização foi efetuada aferição da pressão da rede de distribuição, sendo constatado o valor de 38 m.c.a. (metros de coluna d'água) no ponto monitorado.

A pressão aferida encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 12218, a qual define pressão dinâmica mínima de 10 m.c.a. e máxima de 50 m.c.a. para sistemas de distribuição de água tratada.

Dessa forma, considerando o dado obtido no momento da vistoria, verifica-se que a Concessionária BRK Ambiental está atendendo aos limites normativos de pressão no local fiscalizado, não sendo constatada irregularidade quanto à pressão da rede pública de abastecimento no ponto aferido durante a ação fiscalizatória.

Este é o relatório.

Porto Ferreira, 02 de junho de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador