

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 95/2026

Processo 101/2026

VAZAMENTO DE ÁGUA TRATADA

No dia 22 de junho de 2026, a equipe de fiscalização da ARMPF realizou vistoria nas Ruas Arlindo Pimenta, 145 – Porto Bello e Rua Bento José de Carvalho, 1321 – Vila Nova, ocasião em que constatou vazamento de água tratada na rede de distribuição.

Em razão da irregularidade constatada, foi emitido o Termo de Notificação nº 086/2026, notificando a Concessionária BRK Ambiental para promover a adequação das Não Conformidades detectadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme disposto no Anexo I do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

Posteriormente, a Concessionária BRK Ambiental juntou aos autos o Ofício OF-210-26-RS, por meio do qual apresentou comprovação da regularização das Não Conformidades. Ademais, a equipe de fiscalização da ARMPF realizou diligência *in loco*, ocasião em que também constatou a efetiva correção das irregularidades.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a Concessionária BRK Ambiental atendeu integralmente às determinações estabelecidas no Termo de Notificação nº 086/2026, promovendo a correção dos vazamentos de água tratada dentro do prazo regulamentar estabelecido.

Assim, a não conformidade constatada encontra-se devidamente sanada, em conformidade com os prazos previstos no Anexo I do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

É o relatório.

Porto Ferreira, 03 de agosto de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador