



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Relatório de Fiscalização Programada

RFP/012/2025

Processo: 121/2025



Unidade: Estação Elevatória de Esgoto – EEE Vista Alegre

Data da Fiscalização: 18/06/2025

Termo de Vistoria nº: 112/2025

Agosto 2025



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, n.º 716, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefone: (19) 3585-7225

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BRK Ambiental - Porto Ferreira S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro – Porto Ferreira – SP

Telefone: 0800 771 0001

CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização: Programada

Unidade Fiscalizada: Estação Elevatória de Esgoto – EEE Vista Alegre

Vazão estimada: 38 l/s

Fiscal da ARMPF: Arlei Flausino Aureliano

Representante da Concessionária: Matheus de Lima Silva

OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados da fiscalização programada realizada na Estação Elevatória de Esgoto – EEE Vista Alegre em 18 de junho de 2025, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 07, de 23 de outubro de 2019.

METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

A vistoria foi realizada in loco por meio de inspeção visual e checklist técnico da ARMPF. Foram observadas as condições operacionais da unidade, instalações físicas, presença de equipamentos de segurança, e acessibilidade para manutenção.



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



VISTORIA – EEE VISTA ALEGRE

Item	Condição
Capacidade de bombeamento	38 l/s
Área identificada	Não
Área devidamente cercada	Sim
Acesso para manutenção	Sim
Conjunto moto bomba reserva	Sim
Gradeamento grosseiro	Sim
Vazamento aparente	Não
Extintor de incêndio adequado	Sim

CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NCs)

EEE	NC	Descrição	Referência Legal	Prazo de Adequação
Vista Alegre	01	Ausência de identificação de área	Item 7.1 Anexo I – Instrução Normativa nº 07 de 23 de outubro de 2019.	30 dias

Diante da constatação de Não Conformidade, notificamos a Concessionária BRK Ambiental, termo de notificação nº 75/2025, determinando a instalação de placa de identificação da área no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme estipulado na Instrução Normativa nº 07 de 2019.

Antes do término do prazo para a adequação, a Concessionária solicitou, através do ofício OF-195-25-SC, dilação de prazo em 15 (quinze) dias úteis. Diante do solicitado, os autos foram encaminhados à Superintendente para deliberação. Devido à baixa gravidade da Não Conformidade e pelo fato de não comprometer o serviço prestados, o Superintendente concedeu o prazo adicional solicitado.

A adequação da Não Conformidade foi comprovada pela Concessionária BRK Ambiental, através do ofício OF-211-2025-RS, tramitação 9.



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP - CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



CONCLUSÃO

Conforme apurado nos autos, a Concessionária BRK Ambiental procedeu à adequação da Não Conformidade referente à ausência de identificação, apontada no Termo de Notificação nº 75/2025. Dessa forma, a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Vista Alegre apresenta condições satisfatórias de operação e manutenção.

A unidade encontra-se devidamente identificada, cercada e com acesso adequado. Constatou-se a disponibilidade de equipamentos de segurança, extintor de incêndio e presença de bomba reserva instalada na própria estação. A estação não apresenta vazamentos aparentes. As condições verificadas estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela ARMPF.

Porto Ferreira, 29 de agosto de 2025

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi

Analista Regulador – ARMPF