

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 012/2026

Processo 022/2026

Conserto de reparo do pavimento asfáltico

Foi realizado no dia 03 de fevereiro de 2026, fiscalização nos reparos realizados no pavimento asfáltico, devido à intervenção na rede de água e ou esgoto realizados pela Concessionária BRK Ambiental.

Constatou-se, conforme Termo de Vistoria nº 021/2026, 01 um ponto de reparo danificado.

Qtd.	Logradouro
1	PV localizado na Rua Joaquim Miguel Pereira, 633 – Vila Nova

Tabela 1

Diante da constatação de Não Conformidade (NC), a Concessionária BRK Ambiental foi notificada, através do Termo de Notificação nº 016/2026, a realizar os reparos na recomposição do pavimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme contrato de concessão.

Conforme apurado nos autos, a Concessionária BRK Ambiental, comprovou a adequação da Não Conformidade apontada no Termo de Notificação supracitado, tramitações 2 e 3.

Porto Ferreira, 19 de fevereiro de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador