

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 033/2026

Processo 027/2026

Conserto de reparo do pavimento asfáltico

Foi realizado no dia 12 de fevereiro de 2026, fiscalização nos reparos realizados no pavimento asfáltico, devido à intervenções realizados pela Concessionária BRK Ambiental.

Constatou-se, conforme Termo de Vistoria nº 025/2026, 01 (um) ponto de reparo danificado.

Qtd.	Logradouro
1	Rua Francisco da Rocha Cupido – Ponte sobre o Córrego dos Amarus

Tabela 1

Diante da constatação de Não Conformidade (NC), a Concessionária BRK Ambiental foi notificada, através do Termo de Notificação nº 022/2026, a realizar os reparos na recomposição do pavimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, de acordo com o contrato de concessão.

Conforme apurado nos autos, a Concessionária BRK Ambiental, comprovou a adequação das Não Conformidades apontadas no Termo de vistoria nº 028/2026, através do ofício OF-062/26-RS. Além disso, a fiscalização da ARMPF realizou verificação in loco.

Porto Ferreira, 26 de março de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador