

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 072/2026

Processo 040/2026

Conserto de reparo do pavimento asfáltico

Foi realizado no dia 13 de março de 2026, fiscalização nos reparos realizados no pavimento asfáltico, devido à intervenção na rede de água e ou esgoto realizados pela Concessionária BRK Ambiental.

Constatou-se, conforme Termo de Vistoria nº 038/2026, 06 (seis) pontos de reparos danificados.

Qtd.	Logradouro
1	Av. Álvaro de Góes Valeriani, 309
2	Av. Álvaro de Góes Valeriani, 309
3	Av. Álvaro de Góes Valeriani, 309
4	Av. Álvaro de Góes Valeriani, 190
5	Av. Álvaro de Góes Valeriani, 785
6	Av. Álvaro de Góes Valeriani, 826

Tabela 1

Diante da constatação de Não Conformidades (NCs), a Concessionária BRK Ambiental foi formalmente notificada por meio do Termo de Notificação nº 033/2026, para que promovesse os reparos necessários à adequada recomposição do pavimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em conformidade com as disposições do Contrato de Concessão.

Conforme verificado nos autos, a Concessionária juntou aos autos os ofícios OF-084-26-RS e OF-137-26/RB por meio dos quais comprova a adequação das Não Conformidades listadas no termo de vistoria nº 038/2026.

Diante do exposto conclui-se que a Concessionária realizou a adequação das Não Conformidades apontadas, cumprindo assim as determinações contidas no termo de notificação.

Porto Ferreira, 02 de junho de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador