

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 086/2026

Processo 062/2026

Objeto: Conserto de rede de esgoto e rede de água danificada

Em 13 de abril de 2026, a equipe de fiscalização da ARMPF realizou vistoria na Rua Argemiro Gomes esquina com a Rua Ângela Murano Marbasci, no bairro Vila Real, ocasião em que foi constatada a inadequação da tampa do Poço de Visita (PV), bem como do hidrante existente no local.

Em razão das irregularidades verificadas, foi lavrado o Termo de Notificação nº 050/2026, por meio do qual a Concessionária BRK Ambiental foi formalmente notificada para promover o reparo da tampa do Poço de Visita (PV) no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do Anexo I do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 55/2011.

Posteriormente, a Concessionária apresentou os Ofícios nº OF-139-26-RS e nº OF-205/26-RS, por meio dos quais comprovou a regularização das não conformidades apontadas no Termo de Vistoria nº 058/2026, demonstrando a execução dos reparos necessários na tampa do Poço de Visita (PV) e no hidrante, em atendimento à notificação expedida.

CONCLUSÃO

Após análise da documentação apresentada e verificação do atendimento às determinações constantes do Termo de Notificação nº 050/2026, conclui-se que a Concessionária BRK Ambiental promoveu a regularização das não conformidades identificadas durante a fiscalização, restabelecendo as condições adequadas de funcionamento e segurança dos dispositivos inspecionados.

É o relatório.

Porto Ferreira, 17 de julho de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador