

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 109/2026

Processo 113/2026

Objeto: Verificação de pressão na rede de distribuição de água tratada – Bairro Jd. Santa Rosa

No período de 17 a 24 de agosto de 2026, foi realizado monitoramento da pressão na rede de distribuição de água tratada no endereço Rua Sebastião Pereira, 21, Bairro Jd. Santa Rosa, mediante instalação de equipamento datalogger para registro contínuo dos níveis de pressão.

A ação fiscalizatória teve por finalidade verificar a conformidade dos níveis de pressão disponibilizados na rede pública de abastecimento em relação aos limites mínimo e máximo estabelecidos pela ABNT NBR 12218, que prevê valores entre 10 m.c.a. (metros de coluna d'água) e 50 m.c.a.

Conforme informações prestadas pela Concessionária BRK Ambiental, por meio do Ofício nº OF-267/26-RS, durante o período monitorado no endereço supracitado não foram registrados valores de pressão inferiores ao limite mínimo normativo de 10 m.c.a., evidenciando a regularidade do abastecimento no ponto analisado.

Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que os níveis de pressão verificados no ponto monitorado Rua Sebastião Pereira, 21, no Bairro Jd. Santa Rosa, encontram-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 12218, não sendo constatadas irregularidades quanto à pressão de abastecimento no local fiscalizado.

Porto Ferreira, 03 setembro de 2026.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador